



# PROCÉDURE D'OPÉRATION

## EN CAS DE PANNE




Interrupteur de boîtier de contrôle à la position "ARRÊT" - (OFF)




Temps Maximum de Montée – 15 minutes

Perceuse 1100 W,  
12,4mm (1/2") avec  
rallonge en douille



Moteur Skyfold avec  
deuxième arbre  
(jusqu'à 5 HP [3.73 kW])



Dans le cas improbable où la cloison Skyfold ne répond pas au commutateur à clé, il peut maintenant être opéré en utilisant une perceuse. Une extension d'arbre a été ajoutée au moteur permettant une autre méthode de levage et d'abaissement de la cloison. Cette fonctionnalité est maintenant standard sur toutes nos cloisons. Ce diagramme est uniquement à titre d'illustration. Veuillez vous référer aux procédures d'opération applicables pour obtenir les instructions complètes.

Pour plus d'information, veuillez visiter notre site web ou nous contacter directement.

BUREAU PRINCIPAL

T +1 (514) 457-4767

F +1 (514) 457-7111

info@skyfold.com

[www.skyfold.com](http://www.skyfold.com)

325 Avenue Lee  
Montréal, Québec  
CANADA H9X 3S3

